



2010年モデルはココの部分を
ローラーより低くなるよう、
少し削る必要があります。
2011、2012年もチェックしてください。